

# 近年の地震での灯外内管の被害概況

## 熊本地震

灯外内管の被害：**ねじ接合(亜鉛メッキ鋼管)の亀裂・折損, 腐食等** × 185箇所

→ 継手破損部や腐食孔からのガス漏れが発生

## 大阪北部地震

灯外内管の被害：68箇所



**※ポリエチレン管(PE管)は、熊本地震、大阪北部地震共に被害無し**